

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波万隆模塑成型有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC241721
用人单位名称	宁波万隆模塑成型有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市北仑区大碶育王山路 39 号、微山湖路 45 弄 8 号	联系人	陈莹
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	章瑾娜	项目审核人	吕烽
项目负责人	王佳威	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	纪燕平, 邓交洁		
调查时间	2024-12-17	用人单位陪同人	陈莹
检查范围	一、新厂区压铸车间、新厂区去毛刺车间、新厂区抛光车间、新厂区机加工车间、老厂区模具车间、老厂区注塑车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氧化铝粉尘(总尘), 氧化锌, 铝合金粉尘(总尘)		
采样、检测人员	朱毅东奇, 王佳豪, 王佳威, 查平		
采样、检测时间	2024-12-24	用人单位陪同人	陈莹

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01


职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 9 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 30 个点、个体 7 个，其中有 23 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 01 月 03 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

